


Connection diagram / Anschlussplan / Plan de raccordement / Aansluitschema / Schemat podłączenia



Tanner MDA(+) 531L EC
Tanner MDA(+) 541L EC



TK - Contact failure
Störmeldung kontakt
Contact défaut 2A - 250Vac
Storingscontact 3A - 30Vdc
Styk Usterka

WS - Isolator switch (option)
Reperaturschalter (Wählbar)
L'interrupteur de proximité (facultative)
Werkschakelaar (optioneel)
Wyłącznik serwisowy (Optional)